

エ レ キ シ ラ ズ

エレキシラズは強力な脱脂力と長時間の滞電防止効果を兼ね備えた塗装前処理剤です。ウレタン・PPバンパー等の樹脂部品やメタリック・パール của ムラ防止などに効果を発揮します。ゆっくりと揮発する設計なので作業がしやすくなっています。

<使用方法>

- ① ご使用前によく振って下さい。
- ② 被塗装面にエレキシラズをスプレーし、乾かないうちにきれいなウエスで拭き取って下さい。
- ③ モールや鍵穴の廻りなどワックスの固まった場所は、スプレーした後ブラシなどでこすり、ウエスで拭き取って下さい。汚れがひどい場合は繰り返しスプレーして下さい。
- ④ ヒンジなどグリースやオイルの固まった場所は、スプレーし洗い流し、ウエスで拭き取って下さい。

<注意事項>

- ① **吸入飲用不可**: 万一飲み込んだ場合は、本品を持参の上、医師の処置を受けて下さい。
- ② 誤って目に入った場合には、直ちに充分水洗いをして下さい。
異常がある場合は、本品を持参の上、医師の処置を受けて下さい。
- ③ 吸入すると害がありますので作業に当っては、換気の良いところで行って下さい。
気分が悪くなったら直ちに作業を停止し、本品を持参の上、医師の処置を受けて下さい。
- ④ 皮膚の弱い方や長時間お使いになる場合は、保護手袋を使用下さい。
また、使用後は手を良く水で洗って下さい。
- ⑤ 引火性があるので、火に近づけないで下さい。
- ⑥ 子供の手の届くところに置かないで下さい。
- ⑦ 破裂する恐れがありますので、直射日光の当たる場所や、錆の発生しやすい水廻りや湿気の多い場所には置かないで下さい。
- ⑧ 捨てる際には押しボタンを押して中のガスを充分に抜き、他のゴミとはっきり区別して捨てること。

<使用上の注意>

- ① 用途以外に使用しないで下さい。
- ② 使用前に容器を良く振って下さい。
- ③ 取扱い作業場所には、局所排気装置又は全体換気装置を設けて下さい。
- ④ 噴射方向を確認してから御使用下さい。
- ⑤ 取扱い中は、できるだけ皮膚にふれない様にし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は、ホースマスク保護手袋等を着用して下さい。
- ⑥ 取扱い後は手洗い及びうがいを充分に行ってください。
- ⑦ 作業衣等に付着した場合は、その汚れをよく落して下さい。
- ⑧ 一定の場所を定めて貯蔵して下さい。