

塗料用ガン洗浄剤

ハイパーガンクリーナー NEO (ネオ)

「ハイパーガンクリーナー NEO」は、スプレーガンの汚れやノズルのつまりを簡単に除去できる、2液硬化タイプ塗料専用の洗浄液です。各種塗装関連機器のクリーナーとしてもご利用いただけますので、週末や連休前のまとまった清掃時などにお使いいただくと、常にスプレーガンをスムーズにご使用いただけるとともに、清浄な作業環境を保つことができます。

<用途>

- ・洗い忘れたスプレーガンに付着した2液性塗料の汚れ・つまりを簡単に除去することができます。
- ・低粘度で、洗浄しやすく、作業が簡単です。
- ・使用した「ハイパーガンクリーナー NEO」は、ストレーナー等で塗料カスを除去することで連続使用できます。
- ・赤外線ヒーターの反射板や塗装関連機器、調色室等に飛散した塗料ミストを除去するクリーナーとしても使用できます。

<使用方法>

■スプレーガン本体の洗浄

①スプレーガンのカップに「ハイパーガンクリーナー NEO」を適量注ぎます。ガン内部にまんべんなく行き渡るようにトリガーを引いてスプレー（噴霧）した後、5～10分程度放置します。その後、スプレーガンのノズルを押さえて逆流させ、さらに内部を洗浄して下さい。

※逆流洗浄時は眼や皮膚の保護に充分注意して下さい。洗浄後カップに残った「ハイパーガンクリーナー NEO」は、他の容器に移しておいて下さい。

②その後、必ず洗浄用シンナーで逆流洗浄を数回行い、ノズル・塗料パイプ内の塗料カスを洗い流して下さい。

■キャップ、ノズル等の洗浄

①スプレーガンのノズル、キャップ、カップ（金属製）等を取り外した後、容器に注いだ「ハイパーガンクリーナー NEO」中に5～10分程度ディッピング放置します。

※長時間のディッピングは、ノズルやパッキンなどを腐蝕させる原因となりますのでご注意ください。

②その後、各パーツを取り出し、洗浄用ブラシを使用して洗浄用シンナーでよく洗って下さい。

■塗装関連機器の洗浄

①赤外線乾燥機の反射板や塗装関連機器の洗浄にお使いの場合は、「ハイパーガンクリーナー NEO」をウエス、刷毛等に含ませて塗料汚れを拭き取った後、洗浄用シンナーで完全に除去して下さい。

<使用上の注意>

吸入飲用不可 飲めません。

本来の使用目的以外に使用しないで下さい。

1. ガラス製容器ですので、取り扱いには充分ご注意ください。
2. 「ハイパーガンクリーナー NEO」を噴霧したり逆流洗浄する際には、作業する環境（人や車両等）に注意するとともに、眼や肌の保護に充分ご注意ください。
3. 作業には、ゴム手袋やビニール手袋を使用して下さい。
4. 不燃性ですが、換気には十分に注意して下さい。
5. ストーブ・乾燥炉の近くでは作業しないで下さい。
6. 皮膚にふれた場合には、よく水洗いして下さい。
7. 眼に入った場合には水でよく洗い、医師の診断を受けて下さい。
8. 容器を開ける場合、溶剤蒸気が噴出することがありますので、ウエス等で押さえて開けてください。
9. プラスチック部品やコーティングが施されている部品については、膨潤したり変形、剥離するものがありますので、浸漬してのご使用はさけて下さい。
10. 非危険物ですが引火する場合がございますので、火気には十分注意して下さい。