

メーカーがお奨めする【Kei】の作業工程

一般的工程	使用ポリッシャー	パフ	コンパウンド	摘要
①ペーパー目消し	回転ポリッシャー	Gウール又はサンウールS-1	ファイネセットⅡ・ハード1L等極細目	塗膜の粗さ、キズにより選択ペーパー目を消し肌調整
②	回転ポリッシャー	チェビオットNo7	ファイナルフィニッシュ・ハード2L等超微粒子	パフ目は気にせずにこの段階まで仕上げる
③パフ目消し	【Kei】高連	チェビオットNo7	ファイナルフィニッシュ・ハード2L等超微粒子	全体をムラなく磨くコンパウンドは少し残っていても可能
④拭き取り	【Kei】低速	乾いたチェビオットNo7	ファイナルフィニッシュ・ハード2L等超微粒子を2~3滴つける	塗りのばす感じで磨き、余分なコンパウンドを拭き取る
⑤拭き取り	【Kei】高連	乾いたチェビオットNo7	チェビオットNo7の下に白ネルウエスを置き拭き取る	白ネルウエスを置いたままポリッシャーを動かさず(別売り)
⑥最終仕上	【Kei】高連	乾いたチェビオットNo7	チェビオットNo7の下にハイパワークロスを置き拭き取る	ハイパワークロスが油分・コンパウンドを完全に吸い取ります(別売り)

※使用コンパウンド、作業時間等は、塗膜の乾燥度合い、硬さ等により適宜変更して下さい。
 ※中目コンパウンド、粗いペーパーによる傷は消すことができませんので、先に消してから作業に入して下さい。
 ※ご質問等ございましたら、販売員にご相談下さい。