

鉄粉除去剤

プロ専用 スーパーテックトール

スーパーテックトールは、自動車塗装面に食い込んだ鉄粉や、モール・ガラス等に付着した錆を除去するために開発された、プロ専用の画期的な強力酸性鉄粉除去剤です。

<使用方法>

- ① 自動車表面についた砂や埃を除去します。
- ② スーパーテックトールを、刷毛又はスポンジ等で均一に流れない程度にたっぷり塗ります。
- ③ 塗面のザラツキがなくなるまで(5～15分間)放置します。
- ④ 水洗いをします。
- ⑤ 除去不十分なところがあれば再度スーパーテックトールを塗布して、除去作業を繰り返して下さい。
- ⑥ 最後に中性又は、弱アルカリ洗剤にて中和のための洗浄を行い、よく水洗いして下さい。

<注意事項>

- ① 手が荒れる場合がありますので、ゴム手袋を使用して下さい。皮膚についた時は、よく水洗いをして下さい。
- ② メッキ・ステンレス部分の隙間には、入り込ませないように注意して下さい。
- ③ クリヤーの剥がれたメタリックには、変色の原因となりますので使用しないで下さい。又、色によっては変色する場合がありますので、テストしてから使用して下さい。
- ④ 日の当たる場所や、塗面が暖かい状態で使用しないで下さい。変色の原因となったり、乾燥によって鉄粉除去の効果が少ない場合があります。
- ⑤ メッキ・ステンレス部分に長時間付着していると、錆を生じる場合がありますので、水洗いを完全に行ってください。
- ⑥ 布につくと漂白する場合がありますのでご注意ください。

<品質管理・その他の注意>

- ① 直射日光を避け、高温になる場所での保管を避ける。上記場所で長期間放置した場合、粘度低下を起こすことがある。防錆力については問題ないが、タレやすくなったり、乾燥が速くなるなどの問題が起こることがある。
- ② 極端な低温(5℃以下)での保管を避ける。0℃に近い温度で長時間放置した場合、内容物が析出することがある。鉄粉除去についてはほぼ問題ないが、除錆に時間がかかる等の問題が起こることがある。
- ③ スーパーテックトールはプロ用として除錆力を強力にしてあるので、亜鉛メッキ・ユニクロメッキ・鉄部分については、侵される場合があるので、マスキングをして作業を行った方がよい。
- ④ 塗料の飛沫等を、鉄粉と間違ふことがあるが、この場合は除去することができない。